

جامعة شررين

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
قسم هندسة الاتصالات والكمبيوترات

امتحان مادة المعالجات والمعالجات الصغرية
السنة الثالثة - امتحان الفصل الأول
اللائحة 2022/1/2022 اسم الطالب:

أجب على وفق ترتيب الأسئلة تماماً وبشكل واضح.

السؤال الأول (10 درجات): من أجل متحكم PIC16F877

اكتب برنامجاً يستخدم العنونة غير المباشرة لتصغير قيمة المسجلات الواقعة في مجال RAM المشتركة. (استخدم التعليمية `dec` وهي تشبه التعليمية `inef` إلا أنها تتناقص بدل أن تزيد)

السؤال الثاني (20 درجة):

براد تصميم عدد حواف، باستخدام المتحكم PIC16F877 بحيث بعد المتحكم الحواف الهابطة للإشارة الواردة على الطرف RB4.
بالاستفادة من المقاطعة.

- 1- اختر من الماذك [مسجلاً مخصصاً لقيمة العدد.]
- 2- اكتب البرنامج اللازم (التهيئة وبرограм خدمة المقاطعة، مراعياً توضع البرامج في الذاكرة، واكتب ماكرولات الدفع والسحب التي تستخدمها). بالترتيب المذكور

السؤال الثالث (10 درجة):

لديك إشارة تشتابهية محصورة بين 2.1V و 3.9V ويراد تحويلها إلى رقمية في المتحكم PIC16F877 الذي له 40 طرفاً
ويعمل بتردد 10MHz وتقدمة 5V +,- والمطلوب:

- 1- اختر قيمة Vref+ و Vref- المناسبة.
- 2- ما هي نسبة التقسيم اللازمة لضمان عمل المبدل ADC بشكل سليم؟
- 3- ما هي قيمة TAD الموافقة؟
- 4- بين قيم المسجلين ADCON1 و ADCON0 (اكتب القيم بشكل واضح واستخدم X للخانات غير المهمة)
- 5- اكتب تعليمات التهيئة اللازمة لعمل المبدل.

(توجيه: لا تكتب الحلقة في البرنامج الرئيسي إلا في الطلب 7)

لأرسال نتيجة التبديل عبر SPI يعمل المتحكم بنطاق التابع Slave، بالشروط التالية: يستخدم الطرف SS، حالة الراحة لpins
الساعة هي المستوى المنخفض، ترسل المعلومات عند الحافة الصاعدة. لا تستخدم مقاطعة SPI.

- 6- اكتب تعليمات التهيئة اللازمة (نقط المتعلقة بـ SPI). أبداً بالمنفذ، ثم المسجلات اللازم تهيئتها بما فيها SSPSTAT ثم SSPCON
(SSPCON)
7- اكتب حلقة في البرنامج الرئيسي تقوم بما يلي:
 - تبدأ التبديل.
 - تنتظر انتهاء التبديل لوضع نتيجة التبديل على ممر SPI.
 - تنتظر حصول تبادل معلومات تقوم بما يلزم لضمان عمل SPI بالشكل الصحيح.

مدرس المقرر: د.م. غادي محمودي

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

يسعد بدخول جداول.

عملية حفظ ماده على الـ RAM
الخطوات المطلوبه
الخطوه الأولى :
الخطوه الثانية :

CLRF Status ;

MOVlw ORFF ;

MOVWF FSR ;

again : CLRF INDF0 ;

DECf FSR, 1 ;

BTFSF FSR, 4 ;

GOTO again ;

GW101:

in 0XA0 & 1, bit 0 - 1

```
ORG 0 ;  
goto main ;  
  
ORG 4 ;  
PushMacro ;  
CLRF Status ;  
BTFS C INTCON, RBIF ;  
goto RBI ;  
goto ISR-END ;  
  
RBI: BCF INTCON, RBIF ;  
→ BTFS C PORTB, RB4 ;  
goto ISR-END ;  
BSF Status, RP0 ;  
INCF OKAO, 1 ;  
  
ISR-END: PopMacro ;  
RETFIE ;
```

```
main: BSF Status, RP0 ;  
MOVlw 0xF0 ; 00010000  
MOVWF TRISB ;  
CLRF OKAO ;  
BSF INTCON, RP0IE ;  
BSF INTCON, GIE ;
```

Loop: goto Loop ;

PushMacro Macro

```
movwf W_TEMP;  
SWAPF Status,w,  
movwf Status-temp;
```

ENDM

PopMacro Macro

```
SWAPF Status-Temp,w,  
movwf Status;  
SWAPF w-Temp,F,  
SWAPF w-Temp,w;
```

ENDM

$$V_{ref-} = 2V$$

$$V_{ref+} = 4V$$

$$T_{ad} = \frac{1}{\frac{10M}{2}} = 0.2 \mu s < 1.6 \mu s \text{ for } 2$$

$$T_{ad} = \frac{1}{\frac{10M}{2}} = 0.2 \mu s < 1.6 \mu s \text{ for } 2$$

$$T_{ad} = \frac{1}{\frac{20M}{32}} = 3.2 \mu s > 1.6 \mu s \\ < 10 \mu s$$

جاء

$\frac{1}{32}$ الى المجموعات

$$3.2 \mu s \text{ الى } T_{ad} \text{ فيه } - 3$$

$$\text{ADCON1} \quad \text{AFDM} \quad \text{PCFG} \\ \underline{0} \quad \underline{\text{XXX}} \quad \underline{\text{111}} = \text{0XF} - 4$$

$$\text{ADCON0} \quad \begin{array}{c} 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ X \ 1 \\ \text{العنوان} \quad \text{العنوان} \quad \text{العنوان} \\ \underline{1111} \quad \underline{0} \quad \underline{111} \end{array} = \text{0X21}$$

CLRF Status; - 5

BSF Status, RPO; (0X23 + 0X3) 5

MOV LW 0B 000 111 00; 0X10

MOV WF TRISA;

89 → 09

MOV LN 0X0;

MOV WF TRISE;

89 → 09

MOV LW 0XF;

MOVWF ADCON1;

9F → 3F

BCF Status, RPO;

0123 → 0101, 5

MOV LW 0X21;

MOVWF ADCON0;

0X1F

BSF Status, RPO;

- 6

MOV LW 0B 00 01 10 000 000; 0X18

MOVWF TRISC

(0X87), 0X07

MOV LW 0B 0 1 X X X X X 0; 0X40

MOVWF SSPSTAT;

BCF Status, RPO;

03, B3, 5

MOV LW 0B X X 0 0 0 0 0; 0X00

MOVWF SSPCON;

146

(0:XW)

again :

BSF ADCONO, GO ; 0x1F, 2

wait1: BTFSC ADCONO, ~~COL/DONE~~ ; 0x1F, 2.

goto wait2;

movf ADRESH, w ; 0x1E, 0

movf SSPBUF ; 0x13

BSF Status, RPO ; (Bank 1) 0x3, 0x3, 5*

wait2: BTFSS SSPSTAT, BF;

goto wait2;

BCF Status, RPO; 0x3, 5

movf SSPBUF, w ; 0x13, 0

goto again;