

سلم تصحيح قسم د. فيصل سليمان شعبان

السؤال الثالث: 10

الحل:

نحسب التحريض المغناطيسي في الأجزاء الثلاثة:

$$B_1 = \frac{\phi}{S_1} = \frac{47 \times 10^{-4}}{36 \times 10^{-4}} = 1.3 [T] \quad (1)$$

$$B_2 = \frac{\phi}{S_2} = \frac{47 \times 10^{-4}}{48 \times 10^{-4}} = 0.98 [T] \quad (1)$$

$$B_0 = \frac{\phi}{S_0} = \frac{47 \times 10^{-4}}{36 \times 10^{-4}} = 1.3 [T] \quad (1)$$

باعتبار أن شدة الحقل للفولاذ 330 الموافق للتحريض  $1.3 [T]$  هو  $H_1 = 750 [A/m]$  ، وبالتالي يكون الجهد المغناطيسي في هذا الجزء هو:

$$V_{m1} = H_1 \cdot l_1 = 750 \times 56 \times 10^{-2} = 420 [A] \quad (1)$$

شدة الحقل للنوع الثاني من الفولاذ هي:  $H_2 = 400 [A/m]$  ، وبالتالي:

$$V_{m2} = H_2 \cdot l_2 = 400 \times 17 \times 10^{-2} = 68 [A] \quad (1)$$

شدة الحقل في الشغرة الهوائية هي:

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = 0.8 \times 10^6 \times B_0 = 0.8 \times 10^6 \times 1.3 = 1.04 \times 10^6 [A/m] \quad (1)$$

وبالتالي:

$$V_{m0} = H_0 \cdot l_0 = 1.04 \times 10^6 \times 0.01 = 10400 [A] \quad (1)$$

القوة الدافعة المغناطيسية:

$$\theta = N \cdot I = V_{m1} + V_{m2} + V_{m0} = H_1 \cdot l_1 + H_2 \cdot l_2 + H_0 \cdot l_0 \quad (1)$$

$$\theta = 420 + 68 + 10400 = 10888 [A] \quad (1)$$

وبالتالي عدد اللفات المطلوب يساوي:


$$N = \frac{\theta}{I} = \frac{10888}{25} = 435.5 \approx 436 [Tortion] \quad (1)$$

المسألة الرابع:

25

- 1 - التيار الجيبي: يتبع إلى التيارات الدورية المتغيرة مع الزمن بقانون جيبي
- 1 - دارات التيار الجيبي: والدارات التي تتغير فيها التيارات والتوترات و ق . م . ك (قيمة واتجاه) دورياً مع الزمن وفق قانون جيبي
- 3 - ولماذا لاقت دارات التيار المتناوب انتشاراً واسعاً في نظم الطاقة الكهربائية . لأنها تملك مقارنة مع دارات التيار المستمر عدة مزايا : حيث أن توليد ونقل واستثمار القدرة الكهربائية تكون أكثر اقتصادية بالتيار المتناوب ؛ تتميز دارات التيار المتناوب عن المستمر أيضاً بإمكانية تحويل التوتر بسهولة والحصول على توترات مختلفة القيم مع الحفاظ على شكل منحنى التوتر .

- ليكن لدينا ناقلان متوازيان المسافة بينهما  $a$  يمر في الناقل الأول ( $C_1$ ) تيار شدته  $I_1$  ويمر في الناقل الثاني ( $C_2$ ) تيار شدته  $I_2$ ، أوجد القوة المؤثرة بينهما (استعن بالرسم).
- ليكن لدينا ناقلان متوازيان المسافة بينهما  $a$  يمر في الناقل الأول ( $C_1$ ) تيار شدته  $I_1$  ويمر في الناقل الثاني ( $C_2$ ) تيار شدته  $I_2$ ، الشكل (3-13).



سيشكل حول كل ناقل نتيجة سريان التيارات  $I_1$ ،  $I_2$  إحقلًا مغناطيسياً، وستؤثر في الناقل الول الذي يقع في المجال المغناطيسي الناتج عن التيار  $I_2$  قوة كهرومغناطيسية  $F_{12}$ ، كما ستؤثر في الناقل الثاني الذي يقع في مجال مغناطيسي الناتج عن التيار  $I_1$  القوة الكهرومغناطيسية  $F_2$ .

إن القوة التي يؤثر بها السلك  $C_1$  الممثل بالطول  $L$  من السلك  $C_2$  تعطى وفق العلاقة:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = I_2 (\vec{L} \times \vec{B}_1) \quad (1)$$

حيث  $\vec{B}_1$  الحقل المتولد عن السلك  $C_1$  في أي نقطة واقعة على السلك  $C_2$  وهو عمودي على المستوى الذي يحوي السلكين وتتبعين جهته حسب قاعدة إيمان أمبير أي أنها في حالة للشكل (3-13) تكون متجهة نحو مستوي الشكل. أما القوة  $\vec{F}$  فهي عمودية على كل من  $\vec{L}$ ،  $\vec{B}$  أي أنها واقعة في مستوي الشكل وجهتها من  $C_2$  إلى  $C_1$ .

وينفس الطريقة سوف يخضع السلك  $C_1$  إلى قوة من السلك  $C_2$  تعطى بالعلاقة:

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = I_1 (\vec{L} \times \vec{B}_2) \quad (1)$$

وهذه القوة تكون عمودية على كل من  $\vec{L}$ ،  $\vec{B}_2$  أي واقعة في مستوي الشكل ومتجهة من السلك  $C_1$  إلى السلك  $C_2$ .

نستنتج من ذلك بأن لدينا قوة تجاذب بين السلكين إذا كان التياران في جهة واحدة وقوة تنافر إذا كانا في جهتين مختلفتين.

لحساب شدة القوة التي يؤثر بها السلك  $C_1$  على الطول  $L$  من الناقل  $C_2$  نحسب أولاً شدة الحقل المغناطيسي  $B_1$  الذي ينشأ

نتيجة لمرور التيار  $I_1$  في الناقل  $C_1$  عند نقطة واقعة على الناقل  $C_2$ .

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2 \pi a} \quad (1)$$

وبالتالي فإن :

$$F = I_2 \vec{L} \times \vec{B}_1 \quad (1)$$

$$F = I_2 L B_1 \sin(\pi/2) = I_2 L B_1$$

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I_1 I_2}{a} L \quad (2)$$

- حل المسألة:

دائرة RLC تسلسلية حيث  $R=15 \text{ } [\Omega]$  و  $L=0.08 \text{ } [H]$  و  $C=30 \text{ } [\mu F]$ . فإذا كانت  $\omega=314 \text{ } [\text{rad/s}]$ ، بين هل التيار متقدم أم متأخر عن الجهد، وما هي زاوية الإزاحة.

$$\text{الحل: } X_L = \omega L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 314 \cdot 0.08 = 25 \text{ } \Omega \quad (1)$$

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \times 30 \times 10^{-6}} = 106 \text{ } [\Omega] \quad (1)$$

$$\text{tg } \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \frac{25 - 106}{15} = -5.4 \quad (1)$$

$$\Rightarrow \varphi = \text{arc tg}(-5.4) = -79^\circ \quad (1)$$

نلاحظ أن  $\omega L < \frac{1}{\omega C}$ ، وبالتالي فإن زاوية الطور  $\varphi$  سالبة، والتيار متقدم على الجهد بزاوية مقدارها  $(1)$

79°، والتأثير العام للدائرة هو تأثير سعوي.

قيمة الممانعة هي:

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} = \sqrt{(15)^2 + (25 - 106)^2} = 82 \text{ } [\Omega] \quad (1)$$

..... انتهت الأسئلة  $(1)$